様式第３号（第６条関係）

違 反 防 火 対 象 物 公 表 一 覧 表

令和３年３月４日更新

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容及び違反部分			設置工事又は修理の着工状況及び進行状況
		違反の内容	根拠法令	違反部分	
ラグナロク（本館） ※ラグナロク敷地内東側の建物	香川県仲多度郡まんのう町佐文１３６０番地６	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項、消防法施行令第21条第1項第3号	建物全体	着工前
ラグナロク（美術館） ※ラグナロク敷地内西側の建物	香川県仲多度郡まんのう町佐文１３６０番地６	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項、消防法施行令第21条第1項第3号	建物全体	着工前